

直击台风“杜苏芮”

疾风劲雨见真章

——晋江气电公司防抗台风“杜苏芮”纪实

7月28日9时55分,第5号台风“杜苏芮”在福建省晋江市沿海登陆,中心附近最大风力达15级。晋江气电公司正位于台风登陆中心区域范围,抗台风抢险工作形势异常严峻。该公司众志成城,坚持以防为主、有序应对、全力抗击,最终成功保障了4台机组和16台风机迎“风”伫立,奏响了一曲振奋人心的胜利凯歌。

全员集结 先“风”而为

7月24日,接到台风预警信息的第一时间,该公司立即召开防御台风“杜苏芮”工作部署会议,按照“全覆盖、无死角、无遗漏”的要求落实各项防台风防汛措施,确保全员及时掌握台风动向,将台风可能造成的影响损失降到最低。

安监环保部完善应急小组人员配置,明确各岗位人员职责,及时了解台风动向,做好信息传达工作。发电部在总结历年台风防范经验的基础上,积极开展全厂发电、水淹厂房等事故预案。风电部时刻关注台风实时路径信息,利用风机监控系统远程逐一核实风机紧急变桨功能,实时

监测风机大风时偏航压力值、满负荷时风电机动力电缆运行情况。设备管理部参照2016年“莫兰蒂”台风损失清单,7月25日起便停止全部户外危险作业,做好户外电气、热控设备防风防雨措施,加固门窗、围板、棚架、广告牌等搭建物,落实抢险队伍和应急物资储备。计划经营部再次排查所有库房,对重点受风部位临时加固,对可能漏雨部位的备品备件加盖防水篷布,对室外备件捆绑固定。综合办公室提前购置充足的食材,全力做好台风期间员工生活物资保障……该公司各部门及外委队伍先“风”而为,同心协力做好防台风防汛各项措施。

骨干力量 闻“风”而动

“台风路径显示向北偏移,登陆点很可能就在晋江!大家做好抗台第一线准备!”7月28日凌晨2时,该公司应急指挥群组里的这则消息让屏以待的众人进入临战状态。

6时左右,台风“杜苏芮”初显威力,“先锋部队”带来了第一轮攻势。该公司

党委副书记、总经理钟爱民等公司领导立即赶赴生产现场靠前指挥,各应急小组快速响应,以“保人身、保设备”的原则组织骨干力量前往生产一线。

此时晋江气电公司所处位置已进入12级风圈,主厂房外狂风怒吼,暴雨滂沱,主厂房内人员高度警觉、沉着应战,紧张有序处理各类突发情况。

同时,应急指挥部科学研判“台风眼”时机,抢抓弱风间隙安排全厂巡查,紧急处理户外光伏板等受损设备,清理吹落物避免二次伤害,加快核实并尽可能消除隐患。

“台风过去啦!主设备安然无恙!没有‘伤筋动骨’,都是‘皮外伤’!树倒了些,门吹坏了几个,下次这几个门要重点关注……”14时,这些“勇士们”才端起热乎乎的饭菜,就着激动的话语和难掩的疲惫将饭菜一扫而光。

党团先锋 逆“风”而行

在抗击台风的过程中,晋江气电党团先锋力量尽显。第一党支部成立“抗台防

汛和迎峰度夏保障先锋队”,第二党支部发布“抵御台风,党员先行”倡议书并协同第三团支部组织团员青年成立“抗台防汛突击队”。

各队成员根据专业进行分工。电气专业人员在台风来临前5小时驻扎GIS升压站,及时消除台风登陆导致的设备异常报警122次,抢修设备异常点4处,为高压线路运行和电力远程输送提供可靠保障。运行人员坚守机组,在台风登陆期间及时发现处理异常情况56次,其中处理影响机组备用异常12次、可能危及人身安全异常8次,保障了人员安全和机组良好备用。

台风过境,风停雨歇。守住阵地的晋江气电人又马不停蹄投入灾后抢修保电任务当中,消缺陷、清路障、定损失,全面排查设备设施,安全有序恢复生产生活秩序,继续迎接迎峰度夏的“尖峰时刻”。

(王素环 刘聿昕)



福建煤电泉州分公司鸿山项目部办公室的桌椅和电脑、电视等电器设备及档案资料在台风中被海水冲走,共造成直接经济损失约10.5万元。台风过境后的第一时间,鸿山项目部员工队伍迅速参与清理工作中。图为员工正在清理受灾现场。(赖春平 林文凯 摄)

▲台风过后,鸿山热电公司迅速研究部署“杜苏芮”过后恢复生产各项具体措施,要求全力以赴做好台风过境后的生产恢复工作。7月30日凌晨4点,该公司正式恢复对外中低压供热。图为7月28日,工作人员正在连夜抢修电除尘高频电源。(吴鑫鑫 摄)



▲台风过后,泉州持续强降雨,给故障排查抢修带来了极大的挑战。泉州配售电公司抢修应急队冒雨逆风前行,48小时内组织30人次排查数十公里线路走廊,清理倒伏树障数百棵,抢修断线近千米,处理故障9处,恢复跳闸线路7条。图为7月29日,抢修应急队正在清理倒伏树障。(陈铭郎 许文明 摄)



▼台风“杜苏芮”登陆后,联信公司南安石井项目部在安排好项目内部复工之余,出动20余名管理人员及数台机械设备,参与当地后垵村、温山村抗台抢险救灾及交通恢复工作。图为7月29日,项目管理人员正在清理道路淤泥。(林华兴 黄裕安 摄)



▲7月28日中午,为尽快恢复生产运行,福能新材漳州分公司各部门全体出动,组织青年突击队参与隐患排查和台风灾后生产恢复。图为青年突击队队员正在对排水沟进行清淤。(林婉贞 摄)



▲福能新能源公司一方面加大对周边地质灾害点的摸排,严密防范“杜苏芮”强台风过后可能造成的各类次生灾害,另一方面快速有序做好恢复生产生活秩序工作。图为7月31日,该公司维检中心第二项目部人员正在清理石井风电场升压站内倒塌的树木。(蔡小康 胡勇 摄)