

“海葵”袭来，他们迎风而战

受第11号台风“海葵”影响，福建省多地遭暴雨侵袭。为全力做好强降雨防御工作，尽快恢复正常生产，及时消除安全风险隐患，能化集团各权属单位迅速启动防汛应急预案，齐心协力、争分夺秒开展暴雨过后的清理修复工作，切实筑牢生产一线安全屏障。



9月5日，三川风电公司组织设备部、运行部人员对设备运行情况进行检查，对登陆段电缆沟进行排水清理，全力保障台风期间公司安全稳定运行、电力供应可靠。图为该公司员工正在清理石城登陆段电缆沟排水渠。
(钱超凡 郑珍贵 摄)



9月6日，为尽快消除设备缺陷，恢复机组备用，晋江气电公司检修人员抢抓雨势较弱间隙进行检修作业。图为该公司检修人员正对1号锅炉高压主汽电动门进行检修。
(王素环 摄)



台风期间，石狮热电公司运行人员加大现场设备巡查力度，做好设备运行参数调节，并组织人员对露天的阀门执行器、设备进行详细检查，设备部人员也做好重点部位、重点设备检查，确保设备安全平稳运行。
(苏永洪 刘醉墨 摄)



9月6日，城投公司员工对淤泥、杂物、落叶等垃圾堆积较为严重的区域及时进行清理，防止排水管网堵塞。
(刘立兴 摄)



9月6日，福建煤电公司联合雁江村，及时清理路面淤泥、碎石、落叶和排水管道，保持路面整洁、排水畅通，避免出现煤仓进水等情况。
(朱德月 摄)



9月5日，台风“海葵”来临，晋南热电公司设备部对户外设备进行全面排查，对露天电气箱进行防雨防风布置，绑扎加固电缆盖板，做好应对强风强降雨应对措施。
(陈嘉楠 摄)



9月6日，福能海峡公司全力应对强降雨天气，齐心协力抗“海葵”。图为排水池水位升高，运检人员及时使用潜水泵排水。
(朱思杰 摄)



9月6日，建材控股厦门混凝土公司安全生产突击队针对公司周边及低洼区域积水，第一时间调度排水泵，开展涝水外排工作，保障排水通畅，不出现内涝。
(梁瑞和 摄)

为全面做好防汛防台工作，9月5日，美伦运营管理公司开展防台防汛宣传和隐患排查工作，提前配备充足的防汛物资，并对闽煤大厦内外围排水管道、沟渠等排水设施开展全方位细致巡检，保质保量做好服务保障。
(美伦 摄)



9月5日，福能总医院领导带队开展安全巡查，及时掌握院内重点区域设备运行情况，提前备齐抢险物资，安排人员24小时轮流值守，有序推进各项防汛工作。
(王一敏 摄)