

企业欣欣向荣 职工满满幸福

邵武煤业公司以职工为中心走稳走好高质量发展之路

2月18日,正值新春复工复产之际,浦城矿业公司再次迎来了荣获南平市2023年度“纳税成长型企业”的喜悦,该矿继获得浦城县“增长增效奖”“纳税金牌企业”等荣誉后再添殊荣。

浦城矿业是邵武煤业公司产业转型的首个项目,羊角尾萤石矿投产运营首年实现达产目标,完成利税6300万元,成长为地区非煤矿山标杆企业。

从破解企业发展何去何从之“问”,到克服新赛道上何以提效之“困”,一路走来,每一个闯关夺隘、攻坚克难的坚定步伐,都是该公司“发展依靠职工”的生动印证。

在退出煤炭生产的阵痛期,该公司广泛深入开展走访调研,领导班子和中层干部深入一线,征求职工和有关专家意见建

议,汇聚上下智慧形成“培育一个萤石采选项目,整合多个项目,形成一条产业链”的发展战略,引领公司走出困境。

成果和荣誉是对过去的肯定也是对未来的鞭策。征途已至新起点,2024年春节余温还未退去,该公司已呈现一派繁忙景象,全体职工在欢欣鼓舞的气氛中,满怀信心地开启了奋斗新篇:开展复工安全培训、召开安全风险研判会、组织节后复工复产安全大检查……一系列春节后复工复产工作有序展开。

“我们对各采掘工作面、机电硐室、井底车场、通风系统和地面生产车间等区域、场所进行‘地毯式’全覆盖检查,对查出的问题限期责任人整改闭合,为抢抓‘开门红’保驾护航。”浦城矿业综合办黄秀旺说。

新一年“面对生产经营新挑战,企业该怎么干?”“面对销售市场新形势,如何打造提升品牌形象?”复工伊始,该公司再次向全体干部职工发出合理化建议征集令,在新征程上,集众智、汇众力接续奋斗,将“转型定位”干成“产业地位”。

甲辰龙年第一个工作日,该公司居住在邵武市区的干部职工共同乘上了更大更舒适的通勤中巴返岗复工;在开年的首次早上,为浦城矿业基层一线职工在浦城城区租赁生活、办公场所事宜再次率先提上议程;元宵节前夕,一系列丰富多彩的传统先活动先后在机关和基层单位拉开帷幕……这一项项增强职工群众幸福感、获得感的好事实事,是该公司“发展为了职工”的生动写照。

“为企业谋发展,为职工谋幸福”一直

是该公司谋求转型的精神原点和价值支点,贯穿于高质量发展全过程。随着转型成效日益彰显,该公司更多更公平地让发展成果惠及全体职工:职工工作生活条件大幅改善,用于改善民生支出高达百余万元;职工福利待遇显著提升,薪资收入进入当地企业前列。“在当前经济大环境下,我们有稳定的工作岗位,有可观的薪资收入,有优渥的福利待遇,日子过得有滋有味,我十分满足。”据羊角尾萤石矿采掘队长介绍,日前,该矿一线工人全部按期到岗复工,无人员流失。

该公司以人为本走出了一条“家业兴旺,家人幸福”的为民之路,在新征程上,该公司将继续与广大干部职工同心同向、同频共振,汇聚强大合力把“民生愿景”干成“幸福实景”。 (赵蕊)



2月29日上午,煤电公司雁石发运站通往筛选楼的地下喷雾水管破裂。为了不影响生产,该站检修队第一时间赶到现场,经过3个小时的抢修,喷雾水管生产供水恢复正常。(朱德月 摄)



2月25日17时许,福能新能源公司后海风电场D组集电线354开关跳闸,所属风机失去通讯。值班人员立刻行动,紧急前往抢修。经过两天一夜的抢修,终于在27日完成抢修工作并通过相关试验,成功送电。(林右文 摄)



节后复工复产以来,永安煤业上京供电所加强电设备维护,确保设备完好率达到100%。图为3月4日,运维检修人员在广元工区35千伏变电站更换2#主变压器滤油。(郑春生 摄)



展现实干精神 5天打通熟料结堵

——福建水泥顺昌炼石制成分厂外运6#库清堵侧记

随着春节长假结束,复工复产提上日程,福建水泥顺昌炼石公司2024年度大修工作如火如荼地展开。然而在繁忙的大修工作中,该公司制成分厂装卸工段却迎来了一个新春“大礼包”。

2月21日,装卸工段在外运熟料时,发现6#库结堵无法下料。为完成当日外运计划,工段迅速更换成外运4#库装车,

同时立刻组织人员对6#库下料口清堵,本来认为只是一次很简单的捅料,没想到此次的结堵,无论从结堵硬度还是从结堵面积都属罕见。面对这一情况,现场人员苦笑着戏称这是“龙年新春大礼包”。

难题如何解决?经过现场分析,初步认为需将下料装置的伸缩管拆卸后,人员进入6#库底部用电镐清堵。对于清堵

人员来说,塌料是最大安全隐患,为消除这一安全隐患,可采用插入手动磅间,只留一个小作业口。确定方案后,工作人员上报分厂管理团队,并立即到达现场确认该方案的可行性,同时佩戴好安全用具、反复强调安全操作规程和环保要求。

在“突、突、突”的电镐声中,此次清堵攻坚战打响。工作人员耐心细致地将下料口内50cm粉料结堵层清理出来后,呈现在眼前的还是一层库内结料。

面临预想不到的难关,大家拿出只有实干才能解决问题的精神,继续小心地将库内又一层近50cm的结料清理出来,终于露出了颗粒状熟料结块。

此时到了关键时刻,因库内还有14.5m的熟料,只要打通一个小口,库内熟料因流动性,就会从小口中流出,将对清料人员造成极大的安全威胁。通过现场探讨,决定撤出在下料口内清料人员,关紧手动磅间,采用从侧面伸入清料钢签捅

料方式,来确保清料人员的安全。

随着“哗”的一声,历时两天6#库下料口终于打通。但打通的只是一个角,还需将库内熟料放空,对下料口二次清理。两日后,库内熟料放空,再次进入下料口底部,从下往上看去,果然内部明显有两层结块,一层是粉料结料,另一层是颗粒状熟料结料。两层叠加堵在下料口上方,若不将这两层结料清出,容易造成再次的结堵。

又经过一天的稳扎稳打、步步为营的清堵,终于将下料口上方两层结料清理出库。至此,用时5天终厚度1.5m的结料完全打通。

此次清堵全部由分厂人员自行完成,预计节约费用近万元。清堵过程中,工作人员以实际行动诠释了实干精神,他们不辞辛劳,不怕困难,用自己的双手和汗水,为水泥生产的顺利进行贡献了自己的力量。(黄涛 摄影报道)